Eurofins Danmark A/S
Smedeskovvej 38
8464 Galten
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-6222 5319

ilac-MRA DANAK TEST Reg.nr. 168

eurofins

Hove Vandværk

Hove Gadekærsvej 4
2765 Smørum

Att.: Henrik Flenø

| | |
|---|---|
| Registernr.: | 419299 |
| Kundenr.: | 617687 |
| Ordrenr.: | 817687 |
| Prøvenr.: | 25290885 |
| Modt. dato: | 2006.03.02 |
| Sidenr.: | 1 af 1 |

# ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Hove Vandværk
Hove Gadekærsvej 4, 2765 Smørum
Prøvested.....: **Hove Vandværk Vandværket - /4171001600**
Prøvetype.....: Drikkevand - Normal kontrol
Prøveudtagning...: 2006.03.02 kl. 09:05
Prøvetager.....: Rovesta Miljø I/S for Eurofins Danmark A/S (XNL)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2006.03.02 - 2006.03.29

Prøvenr.: **25290885**
Prøve ID:
Prøvemærke: **Afgang vandværk**

| | | **Grænseværdier Vejl. | Max. | Metoder | RSD (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Coliforme bakterier 37 °C | **<1 ant./100ml** | | i.m. | Colilert® | |
| E. coli | **<1 ant./100ml** | | i.m. | Colilert® | |
| Kimtal ved 22 °C, GEA | **<1 Antal/ml** | | 50 | DS/EN/ISO 6222 | |
| Kimtal ved 37 °C, GEA | **<1 Antal/ml** | | 5 | DS/EN ISO 6222 | |
| pH | **7.9 pH** | | 7.0-8.5 | DS 287 | |
| Ledningsevne | **72 mS/m** | | >30 | MK4258-DSEN2788 | 5 |
| Jern (Fe) | **0.011 mg/l** | | 0.1 | SM3120-ICP | 5.0 |
| Mangan (Mn) | **<0.005 mg/l** | | 0.02 | SM3120-ICP | 4 |
| Ammonium | **<0.0060 mg/l** | | 0.05 | DS/EN ISO 11732 | 10 |
| Nitrit | **<0.005 mg/l** | | 0.01 | DS 222 | 10 |
| Nitrat | **2.2 mg/l** | | 50 | MK8021DSEN10304 | 10 |
| Chlorid | **49 mg/l** | | 250 | MK8021DSEN10304 | 10 |
| Fluorid | **0.72 mg/l** | | 1.5 | MK8021DSEN10304 | 10 |
| NVOC, ikke-flygt.org.kulstof | **1.7 mg/l** | | 4 | SM 5310 A+B | 5.0 |

Oplysninger fra prøvetageren:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vandtemperatur | **6.8 gr. C** | | | DS2250 | |

Analysekommentarer:
Resultaterne overholder kvalitetskravene til drikkevand.

Kopi af rapporten er sendt til:
- Københavns Amt, Jord- og Vandafdelingen, Stationsparken 27, 2600 Glostrup
- Ledøje-Smørum Kommune, Flodvej 77, 2765 Smørum

**) Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001

Tegnforklaring:
RSD : Relativ Analyseusikkerhed.
< : mindre end. i.p.: ikke påvist.
> : større end. i.m.: ikke målelig.
# : ingen af parametrene er påvist.

29. marts 2006

Herdis Christensen
Kontaktperson

Anette Nielsen
Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.