



Hove Vandværk  
Hove Gadekørsvej 2  
2765 Smørum

Registrernr.: 830518  
Kundenr.: 617687  
Ordrenr.: 817687  
Prøvenr.: 25764438

Att.: Peter E. Grib

Modt. dato: 2008.02.29

## ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Hove Vandværk  
Hove Gadekørsvej 2, 2765 Smørum  
Prøvested.....: **Hove Vandværk Vandværket - V02001400/4171001600**  
Prøvetype.....: Drikkevand  
Prøveudtagning...: 2008.02.29 kl. 10:16  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (CBI)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2008.03.01 kl. 08:47 - 2008.03.04

Prøvenr.: **25764438**  
Prøve ID:  
Prøvemærke: **Afg.vandværk**

**Grænseværdier			RSD
Vejl.	Max.	Metoder	(%)

Kimtal ved 22 °C, GEA	<b>55§</b>	Antal/ml	50	DS/EN/ISO 6222	
Ammonium	<b>0.013</b>	mg/l	0.05	DS/EN ISO 11732	5
Nitrit	<b>0.009</b>	mg/l	0.01	SM 17 udg. 4500	10

### Oplysninger fra prøvetageren:

Vandtemperatur	<b>7.0</b>	gr. C		DS2250	
Iltindhold	<b>12.5</b>	mg/l	> 5	DS/EN 25814	5

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, Borups Allé 177, 4, 2400 København NV.
- Egedal Kommune, Teknisk Forvaltning, Rådhusvej 2, 3660 Stenløse

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.  
< : mindre end. i.p.: ikke påvist.  
> : større end. i.m.: ikke målelig.  
# : ingen af parametrene er påvist.

Elisabeth Lyngby  
Kontaktperson

04. marts 2008

*Elisabeth Lyngby.*

Elisabeth Lyngby  
Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.