Eurofins Miljø A/S
Smedeskovvej 38
8464 Galten
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

ilac-MRA DANAK TEST Reg.nr. 168

eurofins

Hove Vandværk

Hove Gadekærsvej 2
2765 Smørum

Att.: Peter E. Grib

Registernr.:	837650
Kundenr.:	617687
Ordrenr.:	817687
Prøvenr.:	83765001
Modt. dato:	2008.04.04
Sidenr.:	1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Hove Vandværk
Hove Gadekærsvej 2, 2765 Smørum
Prøvested.....: **Hove Vandværk Boring: DGU 200.3616 - V02001400/4171001601**
DGU-nr.....: **200.3616**
Prøvetype.....: Råvand
Prøveudtagning...: 2008.04.04 kl. 07:50
Prøvetager.....: Miljølaboratoriet I/S for Eurofins Miljø A/S (CBI)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2008.04.05 kl. 08:22 - 2008.04.08

Prøvenr.:	**83765001**				
Prøve ID:		**Grænseværdier			RSD
Prøvemærke:	**Fra boring**	Vejl.	Max.	Metoder	(%)
Kimtal ved 22 °C, GEA	**<1 Antal/ml**			DS/EN/ISO 6222	

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, Borups Allé 177, 4, 2400 København NV.
- Egedal Kommune, Teknisk Forvaltning, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:
RSD : Relativ Analyseusikkerhed.
< : mindre end. i.p.: ikke påvist.
> : større end. i.m.: ikke målelig.
: ingen af parametrene er påvist.

14. april 2008

Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel
Kontaktperson Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.