Eurofins Miljø A/S
Smedeskovvej 38
8464 Galten
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

ilac-MRA DANAK TEST Reg.nr. 168

eurofins

Hove Vandværk

Hove Gadekærsvej 2
2765 Smørum

Att.: Peter E. Grib

Registernr.:	A18867
Kundenr.:	617687
Ordrenr.:	817687
Prøvenr.:	25770266
Modt. dato:	2009.07.02
Sidenr.:	1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Hove Vandværk
Hove Gadekærsvej 2, 2765 Smørum
Prøvested.....: **Hove Vandværk Vandværket - V02001400/4171001600**
Prøvetype.....: Drikkevand - Opfølgning
Prøveudtagning...: 2009.07.02 kl. 12:14
Prøvetager.....: Miljølaboratoriet I/S for Eurofins Miljø A/S (CBI)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2009.07.02 - 2009.07.03

Prøvenr.:	**25770266**			
Prøve ID:		**Grænseværdier		RSD
Prøvemærke:		Vejl. Max.	Metoder	(%)
Turbiditet	**0.71§ FTU**	0.3	DS/EN I 7027	10

Analysekommentarer:
Opfølgning på a01705

Kopi af rapporten er sendt til:
- Egedal Kommune, Teknisk Forvaltning, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, Borups Allé 177, 4, 2400 København NV.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007
§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:
RSD : Relativ Analyseusikkerhed.
< : mindre end. i.p.: ikke påvist.
> : større end. i.m.: ikke målelig.
: ingen af parametrene er påvist.

06. juli 2009

Kundecenter: tlf.72187295 Annette Vendel
Kontaktperson Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.