

**Hove Vandværk**  
**Hove Gadekærsvej 2**  
**2765 Smørum**  
**Att.: Peter E. Grib**
**Rapportnr.:** AR-14-CA-00257536-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00257536  
**Kunde nr.** CA0005528  
**Modt. dato:** 05.12.2014

## Analyserapport

**Prøvested:** Hove Vandværk. Boring DGU 200.3616 - V02001400 / 4171001601  
**DGU-nr:** 200.3616  
**Prøvetype:** Råvand - Normal kontrol  
**Prøveudtagning:** 05.12.2014 kl. 10:15  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vanc JK1  
**Analyseperiode:** 05.12.2014 - 10.12.2014

**Prøvemærke:** Drænhane i boring

Lab prøvenr:	80203822	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	80203850					*	
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml			1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml			1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	120	CFU/ml			1	ISO 6222:2002	
Kimtal ved 37°C	3	CFU/ml			1	ISO 6222:2002	
<b>Uorganiske forbindelser</b>							
Ammonium	< 0.006	mg/l			0.006	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	10
Nitrit	0.010	mg/l			0.005	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	10
Nitrat	29	mg/l			0.3	SM 17. udg. 4500-NO3 (H)	10
Chlorid	25	mg/l			1	SM 17. udg. 4500-Cl (E)	10
Fluorid	0.29	mg/l			0.05	SM 17. udg. 4500-F- (E)	10
<b>Metaller</b>							
Jern (Fe)	0.015	mg/l			0.01	SM 3120 ICP/OES	30
Mangan (Mn)	< 0.005	mg/l			0.005	SM 3120 ICP/OES	30
<b>Organiske samleparametre</b>							
NVOC, ikke flygt.org.carbon	2.0	mg/l			0.1	DS/EN 1484	12
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	
Vandtemperatur	8.2	°C				DS/EN ISO 19458	
pH	7.4	pH				DS/EN ISO 10523	
Ledningsevne	68	mS/m			0.1	DS/EN 27888	
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	

**Kopi til:**  
Egedal Kommune , kopimodtager drikkevand, Rådhusvej 2, 3660 Stenløse

**Teckenforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

Um (%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Målesikkerhed.

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Hove Vandværk  
Hove Gadekærsvej 2  
2765 Smørum  
Att.: Peter E. GribRapportnr.: AR-14-CA-00257536-01  
Batchnr.: EUDKVE-00257536  
Kunde nr. CA0005528  
Modt. dato: 05.12.2014

## Analysereport

---

**Prøvested:** Hove Vandværk. Boring DGU 200.3616 - V02001400 / 4171001601  
**DGU-nr:** 200.3616  
**Prøvetype:** Råvand - Normal kontrol  
**Prøveudtagning:** 05.12.2014 kl. 10:15  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand JK1  
**Analyseperiode:** 05.12.2014 - 10.12.2014

---

**Prøvemærke:** Drænhane i boring

---

Lab prøvenr:	80203822	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			

---

10.12.2014

Kundecenter  
Tel 70224256  
Rentvand@eurofins.dkMartin Hartlev Pedersen  
Kunderådgiver**Tegnforklaring:**

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).****Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**