

Hove Vandværk
Hove Gadekærsvej 2
2765 Smørum
Att.: Peter E. Grib

Rapportnr.: AR-15-CA-00264568-01
Batchnr.: EUDKVE-00264568
Kunde nr. CA0005528
Modt. dato: 07.01.2015

Analysereport

Prøvested: Hove Vandværk Vandværket - V02001400 / 4171001600
Prøvetype: Drikkevand - Andet
Prøveudtagning: 07.01.2015 kl.09:25
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S JK1
Analyseperiode: 07.01.2015 - 12.01.2015

Prøvemærke: Afgang vandværk

Lab prøvenr:	80136262	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	µ) Um (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	80203823					*	
Mikrobiologi							
Kimtal ved 22 °C	66	!	CFU/ml	50	1	ISO 6222:2002	
Metaller							
Jern (Fe)	0.42	!	mg/l	0.1	0.01	SM 3120 ICP/OES	30
Oplysninger fra prøvetager							
Vandtemperatur	7.8		°C			DS/EN ISO 19458	A
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)


Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Kopi til:

Egedal Kommune , kopimodtager drikkevand, Rådhusvej 2, 3660 Stenløse

12.01.2015

Kundecenter
Tel 70224256
Rentvand@eurofins.dk


Kirsten From Andersen
Senior Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

µ): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.